

## 淋浴房玻璃及五金（电镀）件 表面清洁与保养方法

淋浴房同汽车、机械等一样，是需要经常清洁及保养，才能保证他的美观及延长使用寿命的，但淋浴房受外界因素的影响，如卫生间的干湿度、沿海地区空气盐份较重、空气中酸碱含量等的不同，特别是家用淋浴房，因为残留的沐浴露或洗发水等化学物质在玻璃或五金件上，如果不及时保养，时间一长，玻璃及五金件表面就会出现雾状污垢或斑点。因此，受到环境的不同影响，清洁保养的频率也应不同，如果清洁保养不及时或不当，淋浴房表面就会出现一些异常的情况，比如玻璃表面模糊像鱼鳞状、通透性减弱，五金件表面起黑点等，这些情况都是清洁保养不当造成的，为方便大家清理淋浴房表面的这些不良现象，经过德立公司的测试，现给予合适可行的清理办法供大家参考。

一、玻璃表面出现雾状污垢（俗称发霉）时，可用“丽宝磨粒亮洁剂”（Amway 安利，产品编号为：00951）擦拭玻璃表面，“丽宝磨粒亮洁剂”由独特的清洁成分及温和磨光微粒专业配制而成，能有效的清洁顽固污垢而不损伤玻璃表面。在擦拭玻璃前，先用干布把玻璃表面的灰尘及脏物擦干净，然后将亮洁剂直接附于玻璃表面，用海绵或抹布擦在玻璃表面磨擦，将污垢擦去后，再用清水冲洗或用湿海绵/抹布擦干净。对于特别顽固的污垢，可先用亮洁剂浸润 1 分钟后再擦洗，擦拭时间将会长一些。

二、不锈钢或五金电镀件表面出现呈锈迹或黑色的斑点物时，也可用“丽宝磨粒亮洁剂”（Amway 安利，产品编号为：00951）擦拭五金件表面，擦拭方法与玻璃的擦拭方法基本上是一样的，但如果五金件表面的斑点比较严重时，需要用较大的力去擦拭才能擦掉。严重的需要反复多次擦拭才会达到最佳的效果。

不论是展厅展示的淋浴房还是家用的淋浴房，都要经常对淋浴房进行保养，不能等到问题十分严重时才来处理，这时处理的话难度会相对较大。所以说，经常保养是避免淋浴房配件出现以上问题的最好方法。

另外在家庭使用时，建议最少每星期应对淋浴房进行一次全面的清洁，将玻璃用软棉布擦干净，对于表面有污垢的，应适当用一些清洁剂来处理，五金件在清洁完毕后应用干净的软棉布再擦拭一遍，避免一些化学物质留在表面对其腐蚀。另外，根据当地的气候环境及水质情况，适当调整清洁的频率，以达到保养的最佳效果。